

**Tafel 88. Chorschranken aus der Kirche zu Haina (vgl. Taf. 87) und Sedile aus St. Blasien in Mühlhausen in Thüringen.**

fig. 1—9. Chorschranken aus Haina.

fig. 1. Grundriß ab in fig. 1, Tafel 87.

" 2. Grundriß cd dgl.

" 3. Gliederung bei e dgl.

" 4. Sockelgliederung bei a und f dgl.

" 5. Gliederung der Platte des Altartisches.

" 6 und 7. Kragsteine bei g und h in fig. 1 auf Tafel 87.

fig. 8 und 9. Grundriß der Chorschranken. a ist die Westseite, c die Treppe, welche vom Chorfußboden nach dem Lectorium bei d führt.

fig. 10—16. Sedile aus Mühlhausen.

fig. 10. Vorderansicht des Sedile.

" 11. Grundriß der Säule.

" 12. Profil des Bogens.

" 13. Gliederung des Sockels bei e.

" 14. Ansicht des Sockels bei f.

" 15. Kapitälknolle.

" 16. Kapitäl h übereck gesehen.

